

2018

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE PARTICIPACION INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Fecha reportado
Agosto_2018
FICHA DE 0291TE

4465

FOMENTO DE PARTICIPACION INSTITUCIONAL

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

2

Nombre de la obra



Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

CICLOS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Foro de la Sierra Sur



CALLE GUILLERMO ROJAS MUNGOS,
S/N. ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA
CD. UNIVERSITARIA, MAHUALTLAN DE
PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70900.

0

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal aulas B y C



F2: Interior aula A1



F3: Interior aula B1



F4: Interior aula C1



F5: Interior aula C2

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó una visita de inspección para el seguimiento de la obra, la cual se fue autorizada mediante oficio No. 511-32018-0304, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizando el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

La fotografía F1, muestra la fachada principal de 2 de los 4 módulos de aulas en las que se colocan proyecciones

La fotografía F2, muestra el interior del aula A1, que se equipa con proyecciones

La fotografía F3, muestra el interior del aula B1, que se equipa con proyecciones

La fotografía F4, muestra el interior del aula C1, que se equipa con proyecciones

La fotografía F5, muestra el interior del aula C2, que se equipa con proyecciones

Lic. Eder Salas, Oaxaca
Vicepresidente de Participación Institucional
Vicepresidente de Fomento Institucional

Nombre y Firma del Titular de la ES

Lic. Eder Salas, Oaxaca
Vicepresidente de Participación Institucional
Vicepresidente de Fomento Institucional

Nombre y Firma del Titular de la ES

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 2

Nombre de la obra

Equipo de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

CARACTER DE LOCALIZACIÓN


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Una reportado
Agosto 2018
PÁGINA DE CONTENIDO



Participación de empresa

0



CALLE GUILLERMO ROJAS MUÑOS,
S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLOMA,
CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS

Referencia de fotos en croquis



F6: Fachada principal biblioteca



F6: Interior biblioteca biblioteca



F6: Interior biblioteca biblioteca



F6: Interior biblioteca biblioteca



F6: Interior biblioteca biblioteca

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó una visita a la ODESU, en la cual se le entregó el informe de avance mensual de agosto 2018, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizando el proyecto de acuerdo al proceso de autorización entre las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F6, muestra la fachada principal de la Biblioteca B, en la que se colocaron vidrios de vidrio y aluminio.

La fotografía F7, muestra el interior del área, en el que se colocaron estanterías.

La fotografía F8, muestra el interior de la Biblioteca que se equipó con una Unidad central G1 GUNTUS.

La fotografía F9, muestra el interior de la Biblioteca A, que se equipó con 13 Unidades central G1 GUNTUS.

La fotografía F10, muestra el interior de la Biblioteca X, que se equipó con 2 Rayos X para USV-AMM.

La EGR de la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca, en la que se colocaron los vidrios de la biblioteca.

Nombre y firma del Titular de la EGR

La EGR de la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca, en la que se colocaron los vidrios de la biblioteca.

Nombre y firma del Titular de la EGR

2018

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FORMA DE INFORMACION MULTIMEDIA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INGRESO DE AVANCE MENSUAL

Equipo de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

PROYECTO

2

Nombre de la obra


Circuitos de localización

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Presupuesto de avance

0



CALLE GUILLERMO ROSAS MUJANGOS
S/N. ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONA
CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F11 Interior Laboratorio de computo y Equis



F12 Interior Laboratorio de computo y Equis



F13 Interior aula 14



F14 Interior aula 14



F15 Interior aula 17

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó entre la DGESEU la selección para el levantamiento de la obra, lo cual se ha autorizado mediante oficio No. 15/2018/2018, el día 14 de septiembre de 2018, asistiendo al proyecto se encuentra en proceso de autorización entre las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F11, muestra el interior del Laboratorio de Computo, en el que se instalaron mesas y sistema de Aísla Acústico.

La fotografía F12, muestra el interior del Laboratorio de Computo, en el que se instalaron mesas y sistema de Aísla Acústico.

La fotografía F13, muestra el interior del aula 14, que se equipa con Proyecciones de 3200 Lumen, Sillas de Vidrio, Mesas horizontales y rotores.

La fotografía F14, muestra el interior del aula 14, que se equipa con Proyecciones de 3200 Lumen, Sillas de Vidrio, Mesas horizontales y rotores.

La fotografía F15, muestra el interior del aula 17, que se equipa con Proyecciones de 3200 Lumen, Sillas de Vidrio, Mesas horizontales y rotores.

La. Erika López Rodríguez
Vicecoordinadora de Planeación
Nombre y firma del Titular de la ES

Dr. Erika López Rodríguez
Vicecoordinadora de Planeación
Nombre y firma del Titular de la ES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se puede copiar y pegar en el formato de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en su caso, se recomienda que se capturen a misma hora, mismo lugar y con la misma cámara y después de la obra.



2018

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FOMOS DE AGENTES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INGRESO DE AVANCE MENSUAL

Equipo de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

Mes reportado:
Agosto 2018
FOMOS DE AGENTES


PROYECTO

2

Nombre de la obra

CRUCES DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE GUILLERMO ROJAS MUNGOS,
SIN. ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA
CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS



F18: Fachada principal Avanzada



F17: Interior Laboratorio de Anatomía, Avanzado 2



F16: Interior Laboratorio de Anatomía, Avanzado



F16: Interior Laboratorio de Anatomía, Avanzado



F20: Fachada lateral Avanzada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se recibió carta de DISEÑO, su autorización para el movimiento de la obra, lo cual se le autorizó mediante oficio No. 011-3/2018-0004, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F16, muestra la fachada principal del Laboratorio de Anatomía y Dirección

La fotografía F17, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipa con mesas de laboratorio

La fotografía F18, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipa con mesas de laboratorio

La fotografía F19, muestra el interior del Laboratorio, que se equipa con una Estación de autopsia, y Magallana para embalsamamiento

La fotografía F20, muestra el interior del Laboratorio, que se equipa con una Estación de autopsia, y Magallana para embalsamamiento

Lic. Erick de la Cruz Viveros
Vicerrector de Administración
Nombre y firma del Titular del CES



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

2018

FAM

PROYECTO DE APORTACIONES MULTIMEDIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

REPORTE FOTODIARIO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Fecha reportada:
Agosto 2018
Fecha de corte:

Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía primera etapa.


CRONOLOGÍA DE LA OBRAS

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




Presupuesto de avance

0



CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS,
S/N. ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA
CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE
PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó a la DGEU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0504, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizando el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes


La fotografía F1, el andador que se equipa con lámparas ahorradoras

La fotografía F2, el andador que se equipa con lámparas ahorradoras

La fotografía F3, el andador que se equipa con lámparas ahorradoras

F1 Andador hacia Auditorio, Lab. Propiedades, Lab. de Anatomía, y Área deportiva

F2 Andador hacia Auditorio, Lab. Propiedades, Lab. de Anatomía, y Área deportiva



F3 Andador hacia Auditorio, Lab. Propiedades, Lab. de Anatomía, y Área deportiva

La Estructura de la Obra

Nombre y Firma del Titular de la ES

* Es muy importante que se anexen reportes fotográficos de calidad tan como sea necesario, para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MPPA