



2018

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE PLANEO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Septiembre 2018  
FICHA DE CONTROL

FONDO DE APORTACIONES MULTILES

PROYECTO 2 Nombre de la obra

Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.


CRONOGRAMA DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Presidencia de esteros

0



Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROJAS MANGOS, SM,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.



F1: Fachada principal aulas B y C



F2: Interior aula A1



F3: Interior aula B1



F4: Interior aula C1



F5: Interior aula C2

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:  
Se solicito a la DOESU, su autorización para el incremento de la meta. Lo cual ha sido autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0504, de fecha 05 de septiembre de 2018. Asimismo el Proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra la fachada principal de 2 de las 4 módulos de aulas en las que se colocaran proyectores

La fotografía F2, muestra el interior del aula A1, que se equipara con proyectores

La fotografía F3, muestra el interior del aula B1, que se equipara con proyectores

La fotografía F4, muestra el interior del aula C1, que se equipara con proyectores

La fotografía F5, muestra el interior del aula C2, que se equipara con proyectores

Lic. Erika Alvarado  
Vicedepto de Asesoría Técnica  
Nombre y Firma del Titular de Obra



Dra. Raquel López Salazar  
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y Firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la E/S

\* Es muy importante que se tomen reportes fotográficos de toda la obra. Para ello se sugiere armar una planilla, en donde se copien tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACION

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.

2018

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Equipo de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Este reporte



Septiembre 2018

RECIBIÓ DE CORREO



Porcentaje de avance

0



CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SN,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70600.

FOTOS



F6: Fachada principal biblioteca



F7: Interior Acero, biblioteca



F9: Interior Diagnóstico, Propiedad



F8: Interior Clínica 3, Propiedad



F10: Interior Rayos X, Propiedad

Comentarios de los trabajos realizados:

Se actualizó ante la OGESU su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. SRI/13/2018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizándose el proyecto en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F6, muestra la fachada principal de LA Biblioteca B, en las que se colocaron sillas de visita y estantes.

La fotografía F7, muestra el interior del Acero, en el que se colocaron estantes

La fotografía F8, muestra el interior de Diagnóstico que se equipara con una Unidad dental G1 GNATLUS

La fotografía F9, muestra el interior de la Clínica 3, que se equipara con 13 Unidades dental G3 NEW F GNATLUS

La fotografía F10, muestra el interior de Rayos X, que se equipara con 2 Rayos X Coni 70 plus-USV-WM

Lic. Eder Alexis Ortiz Valencia  
Vicerrector de Obras y Mantenimiento  
Nombre y Firma del Titular de la IES

Kat. Rafael López Salazar  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anote reportes fotográficos de todas las obras. El reporte "0" se anota una vez se termina una obra, en poder de un personal, se podrán copiar tantas copias como sean necesarias. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



DEPTO. DE PROYECTOS



2018

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Fecha Reportado  
Septiembre 2018  
REGISTRO DE CONTENIDO

FONO DE CONTACTOS MULTIMEDIAS

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PROYECTO 2 Nombre de la obra:

Equipamiento de Infraestructura academica de la Universidad de la Sierra Sur.  
CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance 0



CALLE GUILLERMO ROSAS MUÑOS, SN,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F18: Fachada principal Anatomia



F17: Interior Laboratorio de Anatomia, Diseccion 2



F16: Interior Laboratorio de Anatomia, Diseccion



F15: Interior Laboratorio de Anatomia, Autuero



F20: Fachada lateral Anatomia

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicito a la DQESLU su autorizacion para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-32018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, acualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorizacion ante las instancias estatales correspondientes

La fotografia F18, muestra la fachada principal del Laboratorio de Anatomia y Diseccion

La fotografia F17, muestra el interior del Area de Diseccion de Laboratorio de Anatomia, que se equipa con mesas de diseccion

La fotografia F18, muestra el interior del Area de Diseccion de Laboratorio de Anatomia, que se equipa con mesas de diseccion

La fotografia F19, muestra el interior del Autuero, que se equipa con una Estacion de autopsia, y Maquina para embalsamamiento

La fotografia F20, muestra la fachada lateral Derecha del Laboratorio de Anatomia y Diseccion

Le Erick Alvarez Ochoa  
Vicerrector de Infraestructura

Nombre y Firma del Titular de OBRAS



VICE RECTORIA  
DE ADMINISTRACION



DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.

Ara. Rafael Lopez Salazar  
Director de Proyectos, Construccion y Mantenimiento



Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de OBRAS

\* Es muy importante que se anexen reportes fotograficos de todos los avances para ello se anexa una plantilla, se podran copiar tantas plantillas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra



Porcentaje de avance

0



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO  
CALLE GUILLERMO ROJAS MILANOS, SIN.  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ OAXACA, C.P. 70800.



F1: Andador hacia Auditorio, Lab. Propiedades, Lab. de Asentamiento y Área deportiva



F2: Andador hacia Auditorio, Lab. Propiedades, Lab. de Asentamiento y Área deportiva



F3: Andador hacia Auditorio, Lab. Propiedades, Lab. de Asentamiento y Área deportiva

FOTOS

Referencia de fotos en croquis

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó ante la DGE/SU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizando el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.  
La fotografía F1, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras  
La fotografía F2, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras  
La fotografía F3, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR OAXACA  
VICERECTORIA DE ADMINISTRACION

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR OAXACA  
DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MTO.

Dr. Rafael López Salazar  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la IS

[Handwritten signature]

Lc. Erick Alvarez Hernández  
Vicedirector de Construcción  
Nombre y lugar de residencia: La ES

[Handwritten signature]

\* Es muy importante que se anota reportes fotográficos de todos los avances, tanto en el avance de la obra, como en el avance de la obra, para el control de los trabajos, en especial, se recomienda que se capturen la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.