

2018

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA INSTITUCIONAL
SUPERSECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Septiembre 2018

Fecha de corte

PROYECTO 2 Nombre de la obra

Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.



CRONOGRAMA DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0



CALLE GUILLERMO ROJAS MUÑANGOS SM,
ESQ. AV UNIVERSIDAD COLONIA CD
UNIVERSITARIA, MAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS




F4. Fachada principal biblioteca



F7. Interior Acero, biblioteca



F8. Interior Diagnostico, Propedeutico



F9. Interior Clinica 3, Propedeutico



F10. Interior Rayos X, Propedeutico

Comentarios de los trabajos realizados:

Se adjunto ante la DGEESU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya le autorizado mediante oficio No. 511-32018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizandole el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

La fotografía F4, muestra la fachada principal de LA Biblioteca B, en las que se colocaran sillas de visita y estantes.

La fotografía F7, muestra el interior del Acero, en el que se colocaran estantes

La fotografía F8, muestra el interior de Diagnostico que se equipara con una Unidad dental G1 GNATLUS

La fotografía F9, muestra el interior de la Clinica 3, que se equipara con 13 Unidades dental G3 NEW F GNATLUS

La fotografía F10, muestra el interior de Rayos X, que se equipara con 2 Rayos X Conix 70 Plus-US-VMM

Nombre y firma del Titular de la EES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la EES



* Es muy importante que se anexa reporte fotografico de todos los obra. Para ello se anexa una plantilla, se podran copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTISECTORIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INGRESO DE AVANCE MENSUAL

Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

CARRILES DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Septiembre 2018

FECHA DE CONTEO



Porcentaje de avance

0


PROYECTO 2

Nombre de la obra:

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ



FOTOS



CALLE GUILTERMO ROJAS MILANGOS, S/N.
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó a la DGE/SU su autorización para el incremento de la sala, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-2018-0894, de fecha 03 de febrero del 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de adjudicación entre los interesados que se corresponden:

La fotografía F11, muestra el interior del Laboratorio de Compu, en el que se instalarán mesas y sistema de Aire Acondicionado

La fotografía F12, muestra el interior del Laboratorio de Compu, en el que se instalarán mesas y sistema de Aire Acondicionado

La fotografía F13, muestra el interior del aula H4, que se equipará con Proyectores de 3200 lúmenes, Sillas de colores, Muebles bancos y escritorio

La fotografía F14, muestra el interior del aula H6, que se equipará con Proyectores de 3200 lúmenes, Sillas de colores, Muebles bancos y escritorio

La fotografía F15, muestra el interior del aula H7, que se equipará con Proyectores de 3200 lúmenes, Sillas de colores, Muebles bancos y escritorio

La fotografía F16, muestra el interior del aula H7, que se equipará con Proyectores de 3200 lúmenes, Sillas de colores, Muebles bancos y escritorio



F11: Interior Laboratorio de computo, P. BnA



F12: Interior Laboratorio de computo, 6. Añz



F13: Interior aula H4



F14: Interior aula H6



F15: Interior aula H7

Nombre y firma del Titular de BANCOS

Le Eick Abail Cobarrubias
Vicepresidente de BANCOS



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la SS

Dr. Miguel Ángel Sánchez
Vicepresidente de Obras y Mantenimiento de la SS



* En caso de no haberse reportado el avance mensual, se podrá considerar que se ha reportado el avance mensual, siempre y cuando se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES ALTERNAS

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Septiembre 2018

FECHA DEL COMITE

PROYECTO

2

Nombre de la obra:


Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.
CARRERA DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0



CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, SM.
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ OAXACA, C.P. 708001.

FOTOS



F16: Fachada Principal Avanzada



F17: Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección 2



F18: Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección 1



F19: Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección 1



F20: Fachada lateral Avanzada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó a la DCESU, su autorización para el incremento de la mesa, lo cual ya fue autorizado mediante el oficio No. 511-302018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizarse el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F16, muestra la fachada principal del Laboratorio de Anatomía y Dirección

La fotografía F17, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipara con mesas de educación.

La fotografía F18, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipara con mesas de educación.

La fotografía F19, muestra el interior del Aula, que se equipara con una Estación de autopsia, y Máquina para embalsamamiento.

La fotografía F20, muestra la fachada lateral Derecha del Laboratorio de Anatomía y Dirección

Lic. Erick Alvarez Ochoa
Vicecoordinador de Asesoría Técnica
Nombre y firma del Titular de la ES

VICE-RECTORIA
UNSI
OAXACA

Miguel Rafael López Salcedo
Jefe del Depto. De Provídeo, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

* Es muy importante que se anote reporte fotográfico de todos los trabajos realizados se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

2018

FAM

FORO DE APERTURAS MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Más reportado
Octubre 2018
FECHA DEL CONTRATO

Preparado

5

Nombre de la obra:

Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía primera etapa.


circuito de localización

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0



CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, S/N,
ESD. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD
UNIVERSITARIA, MAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1. Andador hacia Auditorio, Lab. Propedeutico, Lab. de Anatomía, y Área deportiva



F2. Andador hacia Auditorio, Lab. Propedeutico, Lab. de Anatomía, y Área deportiva

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó ante la DGESEU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0804, de fecha 05 de septiembre de 2018, acudiendo el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

La fotografía F1, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras

La fotografía F2, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras

La fotografía F3, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras



F3. Andador hacia Auditorio, Lab. Propedeutico, Lab. de Anatomía, y Área deportiva

Le Edo. Abel O. Rodríguez
Vice-Rector de la U de la SIERRA SUR
Nombre y firma del Titular de la IES



Dr. César López Salazar
Jefe de Área, Departamento de Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las etapas. En caso de anexar una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomendará que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.