



2018

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE APARATOS TRACTAM. FISICA

Mesa reportada  
Diciembre 2018  
FECHA DE COORTE

FORMA DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Equipamiento de infraestructura academica de la Universidad de la Sierra Sur.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA, O PROYECTO



PROPOSICION 2  
Nombre de la obra.



CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS SM,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD  
UNIVERSITARIA, MAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800

0

FOTOS



F1: Fachada principal aulas B y C



F2: Interior aula A1

Comentarios de los trabajos realizados:  
Se solicito a la DGEESU, su autorizacion para el fomento de la mesa, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-302018-0004, de fecha 03 de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorizacion ante las instancias estatales correspondientes.  
La fotografia F1, muestra la fachada principal de 2 de los 4 modulos de aulas en las que se colocaran proyectores  
La fotografia F2, muestra el interior del aula A1, que se equipara con proyectores  
La fotografia F3, muestra el interior del aula B1, que se equipara con proyectores  
La fotografia F4, muestra el interior del aula C1, que se equipara con proyectores  
La fotografia F5, muestra el interior del aula C2, que se equipara con proyectores



F3: Interior aula B1



F4: Interior aula C1



F5: Interior aula C2

Le Edoct. Juan C. ...  
Vice-Rector de ...  
Nombre y firma del Titular de la IES



Jefe del Oficina de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todos los obreros. Para ello se anexa una planilla, se pueden hacer tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la actividad diaria y luego para el antes, durante y despues de la obra

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.

2018

FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado Diciembre 2018 FERIA DE CONTE



Porcentaje de avance 0

Proyecto 2 Nombre de la obra Equipamiento de infraestructura academica de la Universidad de la Sierra Sur. CATEGORIA DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SM, ESQ. AV UNIVERSIDAD COLONIA CD UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F6: Fachada principal biblioteca



F7: Interior Acero, biblioteca

Comentarios de los trabajos realizados: Se solicito a la DGE SU, su autorizacion para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorizacion ante las instancias estatales correspondientes. La fotografia F6, muestra la fachada principal de LA Biblioteca B, en las que se colocaran sillas de visita y estantes. La fotografia F7, muestra el interior del Acero, en el que se colocaran estantes. La fotografia F8, muestra el interior de Diagnostico que se equipara con una Unidad dental G1 GNATUS. La fotografia F9, muestra el interior de la Clinica 3, que se equipara con 13 Unidades dental G3 NEW F GNATUS. La fotografia F10, muestra el interior de Rayos X, que se equipara con 2 Rayos X Core 70 plus-USJ-VMI



F8: Interior Diagnostico, Propedeutico



F9: Interior Clinica 3, Propedeutico



F10: Interior Rayos X, Propedeutico

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de OCA y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden colocar tantas plantillas como sean necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2018

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mas oportuno  
Diciembre 2018  
FECHA DE CORTE

FORO DE PORTAFOLIOS MULTIMEDIA

PROYECTO 2 Nombre de la obra



Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.  
CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0




CALLE GUILLERMO ROSAS MIANGOS, SIN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F11: Interior Laboratorio de computo P.B.ES



F12: Interior Laboratorio de computo, P. Alta



F13: Interior sala H4



F14: Interior sala H5



F15: Interior sala H7

Comentarios de los trabajos realizados:  
Se solicito a la DGEESU, su autorizacion para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-302018-0084, un hecho de se supliere de 20% el presupuesto del Proyecto se enjendra en proceso de autorizacion entre las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F11, muestra el interior del Laboratorio de Computo, en el que se instalaran mesas y sistema de Aire Acondicionado.  
La fotografía F12, muestra el interior del Laboratorio de Computo, en el que se instalaran mesas y sistema de Aire Acondicionado.  
La fotografía F13, muestra el interior del sala H4, que se equipara con Proyectoras de 3200 lumenes, Sillas de visita, Mesas hexagonas, v. nozomem.  
La fotografía F14, muestra el interior del sala H6, que se equipara con Proyectoras de 3200 lumenes, Sillas de visita, Mesas hexagonas, v. nozomem.  
La fotografía F15, muestra el interior del sala H7, que se equipara con Proyectoras de 3200 lumenes, Sillas de visita, Mesas hexagonas, v. nozomem.

León Esteban Ochoa  
Viceministro de Administración  
Nombre y Firma del Titular de IES

Adrián Rodríguez  
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y Firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES



2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE BIENESUAL  
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado:  
Diciembre\_2018  
FOLIO DE CONTRATO

PROYECTO 2 Nombre de la obra


Equipamiento de Infraestructura academica de la Universidad de la Sierra Sur.  
CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Presupuesto de avance

0



CALLE GUILLERMO ROJAS MUNGOS, SN.  
ESO. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CO.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F16: Fachada Principal Anatomía



F17: Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección 2



F18: Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección



F19: Interior Laboratorio de Anatomía, Laboratorio



F20: Fachada lateral de la Obra

Comentador de los trabajos realizados:

Se subió ante la DGE/SU, su autorización para el fomento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

La fotografía F16, muestra la fachada principal del Laboratorio de Anatomía y Dirección

La fotografía F17, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipa con mesas de observación

La fotografía F18, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipa con mesas de observación

La fotografía F19, muestra el interior del Laboratorio, que se equipa con una Estación de autopista, y Maquina para embalsamamiento

La fotografía F20, muestra la fachada lateral Derecha del Laboratorio de Anatomía y Dirección

Lic. Erick Mejía de la Cruz  
Vicerrector de Infraestructura  
Nombre y Firma del Titular de la IES



Arq. Estelita López Sotomayor  
Jefa del Depto. de Proyecto, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y Firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES



Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de edificación. Para ello se anexa una planilla, se pueden tomar varias fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTTO.

FORMO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Procedimiento de examen

0

PROYECTO: 5  
Nombre de la obra:

Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía primera etapa.

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROJAS MILANOS, SM,  
ESQ. AV UNIVERSIDAD COLONIA CD,  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1: Andador hacia Auditorio, Lab. Proyección, Lab. de Anatomía, y Área deportiva



F2: Andador hacia Auditorio, Lab. Proyección, Lab. de Anatomía, y Área deportiva



F3: Andador hacia Auditorio, Lab. Proyección, Lab. de Anatomía, y Área deportiva

Comentarios de los trabajos realizados:  
Se solicitó ante la DGE/SU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0504, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizando el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

- La fotografía F1, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras
- La fotografía F2, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras
- La fotografía F3, el andador que se equipara con lámparas ahorradoras

Nombre y Firma del Titular de la IES



Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de otras obras para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sean necesarias para el registro de otras obras, mismas que se capturen la misma forma, mismo ángulo y rigor para el antes, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y rigor para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACION

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTTO.