[illegible]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la I.E.S.

2018

2020

FAM

FORMO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APORTE MULTIPLES FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Equipo de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

Fecha reportada
Enero 2019
Fecha de corte:

Nombre de la obra


CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

26.09




CALLE GUILLERMO ROSAS MUÑOS, SN,
ESD. LA UNIVERSIDAD COLIMA CD
UNIVERSIDAD MIAMIUTLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal aulas B y C




F2: Interior aula B1



F3: Interior aula B1



F4: Interior aula C1



F5: Interior aula C2

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó ante la DGEU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-32018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizándose el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

La fotografía F1, muestra la fachada principal de 2 de los 4 módulos de aulas en las que se colocaron proyectores

La fotografía F2, muestra el interior del aula C4, equipada con un proyector.

La fotografía F3, muestra el interior del aula C2, equipada con un proyector.

La fotografía F4, muestra el interior del aula C1, equipada con un proyector.

La fotografía F5, muestra el interior del aula B2, equipada con un proyector.

Lic. Erick Alvarado Ochoa
Vicepresidente de Administración

Nombre y firma del titular de la obra

Arq. Eduardo Rosas Muñoz
Jefe del Depto. de Proyectos de Construcción y MTTO

Nombre y firma del titular de la obra

2018

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado
Enero_2019

FONDO DE APORTACIONES MULTILES

RECORDO 2

Nombre de la obra

Equipamiento de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.



CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

26.09



Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, SN.
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F6: Fachada principal biblioteca




F7: Interior Acceso biblioteca



F8: Interior Diagnóstico, Propagadito



F9: Interior Oficina 3, Propagadito



F10: Interior Rectoría y Propagadito

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó ante la DGE/SL su autorización para el incremento de la meta, lo cual se fue autorizado mediante oficio No. 511-32018-0504, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizando el proyecto en encuentros en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

La fotografía F6, muestra la fachada principal de la Biblioteca B, en las que se colocaron sillas de visita y estantes.

La fotografía F7, muestra el interior del Las salas de trabajo de la biblioteca, equipadas con sillas

La fotografía F8, muestra el interior de Diagnóstico que se equipó con una Unidad dental G1 GNATUS

La fotografía F9, muestra el interior de la Oficina 3, que se equipó con 13 Unidades dental G3 NEW F GNATUS

La fotografía F10, muestra el interior de Rectoría X, que se equipó con 2 Rectorías X Con 70 plus USU-VM

Lt. Erick Aranda Ochoa
Vicepresidente de la IES

Jefe de Obras de Proyecto
Nombre y firma del Titular de la IES

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APORTE INSTITUCIONAL

Mez reportado
Enero 2019
FOLIO DE CONTINENTE

Nombre de la obra

Equipo de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.



CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

26.09



CALLE GUILLERMO ROJAS MILANOS, SIN.
ESO, AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS

Referencia de fotos en croquis



F11: Interior laboratorio de cómputo P. Sierra



F12: Interior laboratorio de cómputo, P. Sierra



F13: Interior sala H4



F14: Interior sala H5



F15: Interior sala H7

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicito ante la DGE-SU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual se fue autorizado mediante oficio No. 511-32018-0804, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes

La fotografía F11, muestra el interior del Laboratorio de Cómputo, equipado con mesas y sistema de Aire Acondicionado

La fotografía F12, muestra el interior del Laboratorio de Cómputo, equipado con mesas y sistema de Aire Acondicionado

La fotografía F13, muestra el interior del aula H4, equipada con Proyector de 3200 lumen, Sillas de visita, Mesas barcos, y pizarra

La fotografía F14, muestra el interior del aula H5, equipada con Proyector de 3200 lumen, Sillas de visita, Mesas barcos, y pizarra

La fotografía F15, muestra el interior del aula H7, equipada con Proyector de 3200 lumen, Sillas de visita, Mesas barcos, y pizarra

Lic. Fidel Aguilar Contreras
Vicerrector de Planeación

Dr. Sergio Rodríguez Contreras
Jefe del Depto. de Planeación, Coordinación y Mantenimiento

* Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2018

FAM

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RUCA

Maya reportado:
Enero 2019
FOLIO DE CORTE

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Equipo de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.

Nombre de la obra

CORRUPU SE LOCALIZACION

PROYECTO



2

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

26.09



CALLE GUILLERMO ROJAS MUÑAGOS, S/N.
ESD. LA VIGILANCIA COLONIA CD.
UNIVERSITARIA MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F16 Fachada Principal Anatomía




F17 Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección 1



F18 Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección



F19 Interior Laboratorio de Anatomía, Auditorio



F20 Fachada Lateral Anatomía

Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicitó ante la DGE/SU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-13/2018-0504, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizándose el proyecto en el proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F16, muestra la fachada principal del Laboratorio de Anatomía y Dirección

La fotografía F17, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipara con mesas de disección.

La fotografía F18, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, que se equipara con mesas de disección.


La fotografía F19, muestra el interior del Aula, que se equipara con una Estación de autopsia, y Máquina para embalsamado

La fotografía F20, muestra la fachada lateral Derecha del Laboratorio de Anatomía y Dirección

Lic. Erick Alvarado Contreras
Vicerrector de Asesoría Académica
Nombre y Firma del Titular del IES

Lic. Erick Alvarado Contreras
Vicerrector de Asesoría Académica
Nombre y Firma del Titular del IES

Jefe del Departamento de Construcción y Mantenimiento
Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mesa reportado
Enero 2019
FECHA DE REPORTE

FORMA DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

5

Nombre de la obra

Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía primera etapa.



CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

100



CALLE GUILLEMO ROJAS MILANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLOMA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1. Andador hacia Auditorio, Lab. Proyectación, Lab. de Asesoría, y Area deportiva



F2. Andador hacia Auditorio, Lab. Proyectación



F3. Andador hacia Auditorio, Lab. Proyectación, Lab. de Asesoría.

Comentarios de los trabajos realizados:

Se recibió nota de la DGE-SUL, su autorización para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-0004, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualizando el proyecto se encuentra en proceso de autorización entre las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras

La fotografía F2, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras

La fotografía F3, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras

Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de la IES

