

2018



FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Marzo 2019
FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 2 Nombre de la obra: Equipamiento de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CALLE GUILLERMO ROJAS MUANGOS, SN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.	
CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN 			
Referencia de fotos en croquis FOTOS		Comentarios de los trabajos realizados: Se solicito ante la DGEESU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual fue autorizado mediante oficio No. 511-32018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018. El fallo del Proceso de licitación de este proyecto, que lleva a cabo el Comité Estatal de Adquisiciones se dio el día de diciembre de 2018, se formalizaron los contratos con las empresas contratadas para la construcción de la obra, se iniciaron los trabajos de construcción, se realizaron los trabajos de acondicionamiento, mesas de disección, unidades dentales, rayos X, estación de autopsia, y maquina para embalsamado, los cuales se han instalado en las areas requeridas. La fotografía F1, muestra la fachada principal de 2 de los 4 modulos de aulas en las que se colocaran proyectores La fotografía F2, muestra el interior del aula C4, equipada con un proyector. La fotografía F3, muestra el interior del aula C2, equipada con un proyector. La fotografía F4, muestra el interior del aula C1, equipada con un proyector. La fotografía F5, muestra el interior del aula B2, equipada con un proyector.	
			
F1: Fachada principal Aulas B y C		F2: Interior aula A1	
			
F3: Interior aula B1		F4: Interior aula C1	
Nombre y firma del Titular de la IES Lic. Efraim Aguilar García Vicepresidente Académico		Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento	


* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma tona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018 480	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Mesa reportada Marzo_2019 FECHA DE CORTE:		
 Porcentaje de avance 100		
PROYECTO 2 Nombre de la obra: Equipamiento de Infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.		
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 		
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 		
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.		
FOTOS		
 F6: Interior Acervo, biblioteca	 F7: Interior Salas de trabajo	 F8: Interior Clases 3, Proposición
Comentarios de los trabajos realizados: Se solicitó ante la DGEU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual fue autorizado mediante oficio No. S11-3/2018-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018. El fallo del Proceso de licitación de este proyecto, que lleva a cabo el Comité Estatal de Adquisiciones se dio el día 04 de diciembre de 2018, se formalizaron los contratos con las empresas adjudicatadas. Se recibieron los proyectores, Salas de vistas, Mesa bancos, pizarrón, Mesa de cómputo, sistema de aire acondicionado, mesas de disección, Unidades dentales, rayos X, estación de autopsia, y máquina para embalsamado, los cuales se han instalado en las áreas requeridas. La fotografía F6, muestra el interior de Acervo de la biblioteca, equipada con estantes. La fotografía F7, muestra el interior del Las salas de trabajo de la biblioteca, equipadas con sillas La fotografía F8, muestra el interior de Diagnóstico que se equipó con una Unidad dental G1 GNATUS La fotografía F9, muestra el interior de la Clínica 3, que se equipó con 13 Unidades dental G3 NEW F GNATUS La fotografía F10, muestra el interior de Rayos X, que se equipó con 2 Rayos X Corti 70 plus-USV-WM		
 F9: Interior Diagnóstico, Proposición		
 F10: Interior Rayos X, Proposición		
Asesor: Jorge Sánchez Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES		



Porcentaje de avance

100



CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS




F16: Fachada Principal Anatomía



F17: Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección 2



F18: Interior Laboratorio de Anatomía, Dirección 1



F19: Fachada Lateral Anatomía

Comentarios de los trabajos realizados:
Se solicitó ante la DGEU su autorización para el incremento de la meta, lo cual fue autorizado mediante oficio No. 511-32018-0804, de fecha 05 de septiembre de 2018. El fallo del Proceso de licitación de este proyecto, que lleva a cabo el Comité Estatal de Adquisiciones se dio el día 04 de diciembre de 2018, se formalizaron los contratos con las empresas adjudicatadas. Se recibieron los proyectores, Sillas de visitas, Mesa bancos, puzarron, Mesa de cómputo, sistema de aire acondicionado, mesas de disección, unidades dentales, rayos X, estación de autopista, y máquina para embalsamado, los cuales se han instalado en las áreas requeridas.

La fotografía F16, muestra la fachada principal del Laboratorio de Anatomía y Dirección





La fotografía F17, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, equipada con mesas de disección.

La fotografía F18, muestra el interior del Área de Dirección de Laboratorio de Anatomía, equipada con mesas de disección.

La fotografía F19, muestra la fachada lateral Derecha del Laboratorio de Anatomía y Dirección

Lic. Erick Aguilar Hernández
Vicepresidente de Administración
Nombre y firma del Titular de UNISS

Profr. Rosalva López Salvador
Jefa del Depto. de Proyectos, Instrucción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

	Porcentaje de avance 100	5 Nombre de la obra: Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía primera etapa. 	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CALLE GUILLERMO ROJAS MANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.
FOTOS				
		Comentarios de los trabajos realizados: El fallo del Proceso de licitación de este proyecto, realizado por el Comité Estatal de Adquisiciones estatal se dio el día 04 de diciembre de 2018, se formalizó el contrato con la empresa adjudicada. Se recibieron las lámparas ahorradoras, las cuales se han instalado en las áreas requeridas. La fotografía F1, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras La fotografía F2, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras La fotografía F3, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras		
F1: Andador hacia Auditorio, Lab. Preparatorio, Lab. de Anatomía, y Área deportiva 	F1: Andador hacia Auditorio, Lab. Preparatorio 	La fotografía F1, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras La fotografía F2, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras La fotografía F3, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras		
F1: Andador hacia Auditorio, Lab. Preparatorio, Lab. de Anatomía 		La fotografía F1, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras La fotografía F2, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras La fotografía F3, muestra el andador equipado con lámparas ahorradoras		

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.